

АКТ 23.12.2013г.

Комиссия в составе:

начальник КЭУ-1 Гилмофев С.В.
мастер участка водосетей Гущин А.В.
инженер ИП Смирнова Кузнецова А.В.
инженер КЭУ-1 Кузнецов А.С.

Составила настоящий акт о том, что по адресу:

Жилую комнату д. 8 проведено осмотр под-
валового помещения, при осмотре
установлено: 23.12.2013г. течь из под
задвинутой транзитной труборазвода,
принадлежащая ВКХ, течь из трубки
Гидравлическое помещение ствертого
подъезда освещено.

Подписи:

✓ Гилмофев С.В.
✓ Гущин А.В.
Кузнецова А.В.
Кузнецов А.С.