

## Акт выполненных работ

Адрес заказчика: <i>Шванова 42</i>			дата
Фамилия И.О. исполнителя работ:			
№	Вид работ	Начало работ	Окончание работ
	<i>Обеспечено выполнение мероприятий по осуществлению профилактических мероприятий по борьбе с распространением течи и инженерной коммуникаций кв. 61 А</i>		
Подпись заказчика: <i>[Подпись]</i> <i>Чопель Е.А. кв 90</i>			
Подпись исполнителя: <i>[Подпись]</i>			



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
НОВОСИБИРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА»  
630055, г.Новосибирск, Бульвар Молодежи,36

ИНН 5408181095 р/с 40502810644050180001 Сибирский банк СБ РФ БИК 045004641  
к/с 30101810500000000641 т. 330-06-43 факс 330-83-58

АКТ

«24» августа 2014 г.

г.Новосибирск



Комиссия в составе: инженер Пурбодушнова О.В.  
мастер Воегрова Т.В.  
технику кв-90 Копель Е.А.

Составила настоящий акт о том, что по адресу ул. Квасова 42  
был произведен осмотр инженерного оборудования  
имеющегося в квартире кв-90. Осмотр показал, что труба под  
квартирой кв-90 находится в удовлетворительном  
состоянии. Пробочка кв. Записана  
труба ф 20 24.07.2014г.

Заключение Протекла протечка на кв-90.  
В квартиру кв-90. Предметом осмотра  
самых нижних приборов (символически)  
Трещина и замазан счетчик) Квартира кв-90  
показал что всё замешано само.

Подписи комиссии инженер Пурбодушнова О.В.  
мастер Воегрова Т.В.  
технику кв-90 Копель Е.А.